


	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU ODJEL ZA ISPITIVANJE ZRAKA, TLA I BUKE ODSJEK ZA MJERENJE BUKE, MIKROKLIME I ZAŠTITA NA RADU (Tel: 021/401 173)	Oznaka: 58/1-16	
	IZVJEŠTAJ O MJERENJU BUKE OKOLIŠA Lučka uprava Ploče - TRT	Datum: 20.12. '16.	Stranica: 1/8

1 OPĆI PODACI

Naručitelj mjerenja	LUČKA UPRAVA PLOČE, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče
Izvršitelj mjerenja	Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Vukovarska 46, Split. Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke, za akustička mjerenja Klasa: UP/I-133-04/11-09/05 I Ur. broj 534-08-1-1/4-12-7 od 05. ožujka 2012. god. izdanim od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske
Predmet mjerenja	Mjerenjem ekvivalentne razine buke okoliša utvrditi, da li je za vrijeme radova na izgradnji terminala rasutih tereta (TRT) u Luci Ploče ekvivalentna razina buke okoliša, izmjerena u vanjskom prostoru - okoliš zgrade RVI, ul. kralja Petra Svačića 3, Ploče – u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
Mjesto mjerenja	B1 - Okoliš zgrade RVI, ul. kralja Petra Svačića 3, Ploče (N 43° 02' 56,5" ; E 017° 26' 06,6") B2– U blizini izvođenja radova (brod sa dizalicom) – jaružanje dna na potrebnu dubinu (N 43° 01' 52,2" ; E 017° 25' 28,7")
Datum i vrijeme mjerenja	06.05. 2016. god. I 08.12.2016. god
Primijenjeni propisi	[1] Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09) [2] Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07) [3] Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade I borave (NN 145/04). [4] HRN ISO 1996 (en), Akustika – Opisivanje, mjerenje i utvrđivanje buke okoliša: 1. dio: Osnovne veličine i postupci (2004) 2. dio: Određivanje razina buke okoliša (2008).
Uvjeti prilikom mjerenja	06.05.2015. Vedro, temp. 15,2 °C, rel. vl. 59 %, atm. Tlak 1016 hPa 08.12.2016. Vedro, temp. -4,7 °C, rel. vl. 44 %, atm. Tlak 1038 hPa
Mjerni uređaji	- Zvukomjer 2260 Brüel & Kjaer, ser. br. 2180699 - Mikrofonski uložak Brüel & Kjaer, tip 4189, ser. br. 2160943 - Zvučni umjerivač Brüel & Kjaer, tip 4231, ser. br. 2656480 Za navedene mjerne uređaje izdane su potvrde o umjeravanju br. 275-13-15-1 od 16.01.2015. god. te 275-370-15-1 i 275-371-15-1 od 30.10.2015. god. od Lotrič Metrology Umjeravanje zvukomjera obavljeno je neposredno prije i nakon završenih mjerenja- Garmin GPS 60
Mjerenje obavio/li	1. mr. sc. Nenad Periš, dipl. inž. 2. Bernad Andrić, dipl. inž.

Ovaj Izvještaj o mjerenju buke okoliša odnosi se samo na mjerenja provedena na mjestima napisanim u Izvještaju, kao i za izvore buke navedene u Izvještaju.

Izvještaj o mjerenju se ne smije preslikavati, osim uz pismeno odobrenje Zavoda

	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU ODJEL ZA ISPITIVANJE ZRAKA, TLA I BUKE ODSJEK ZA MJERENJE BUKE, MIKROKLIME I ZAŠTITA NA RADU (Tel: 021/401 173)	Oznaka: 58/1-16	
	IZVJEŠTAJ O MJERENJU BUKE OKOLIŠA Lučka uprava Ploče - TRT	Datum: 20.12. '16.	Stranica: 2/8

2 AKUSTIČKI ZAHTJEVI

Akustički zahtjevi dani su u Članku 5. Pravilnika [3] kao najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru prema Tablici 1. Pravilnika.


Tablica 1.

Zona buke	Namjena prostora	Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije L_{RAeq} u dB(A)	
		za dan (L_{day})	noć (L_{night})
1.	Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju	50	40
2.	Zona namijenjena samo stanovanju i boravku	55	40
3.	Zona mješovite, pretežito stambene namjene	55	45
4.	Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem	65	50
5.	Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi)	<ul style="list-style-type: none"> – Na granici građevne čestice unutar zone buka ne smije prelaziti 80 dB(A) – Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči 	

Vrijednosti navedene u Tablici 1. ovoga Pravilnika odnose se na ukupnu razinu buke imisije od svih postojećih i planiranih izvora buke zajedno. Zone iz Tablice 1. ovoga Pravilnika određuju se na temelju dokumenata prostornog uređenja.

Prema Članku 6. za područja u kojima je postojeća razina rezidualne buke jednaka ili viša od dopuštene razine prema Tablici 1. iz članka 5. ovoga Pravilnika, imisija buke koja bi nastala od novoprojektiranih, izgrađenih ili rekonstruiranih odnosno adaptiranih građevina sa pripadnim izvorima buke ne smije prelaziti dopuštene razine iz Tablice 1. članka 5. ovoga Pravilnika, umanjene za 5 dB(A).

Za područja u kojima je postojeća razina rezidualne buke niža od dopuštene razine prema Tablici 1. članka 5. ovoga Pravilnika, imisija buke koja bi nastala od novoprojektiranih izgrađenih, rekonstruiranih ili adaptiranih građevina sa pripadnim izvorima buke ne smije povećati postojeće razine buke za više od 1 dB(A).

	<p>NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU ODJEL ZA ISPITIVANJE ZRAKA, TLA I BUKE ODSJEK ZA MJERENJE BUKE, MIKROKLIME I ZAŠTITA NA RADU (Tel: 021/401 173)</p>	<p>Oznaka: 58/1-16</p>	<p>17025·HAA 1166 TEST</p>
	<p>IZVJEŠTAJ O MJERENJU BUKE OKOLIŠA Lučka uprava Ploče - TRT</p>	<p>Datum: 20.12. '16.</p>	<p>Stranica: 3/8</p>

BUKA GRADILIŠTA

Članak 17.

– Radovi na otvorenom prostoru i na građevinama

Bez obzira na zonu iz Tablice 1. članka 5. ovoga Pravilnika, tijekom dnevnog razdoblja dopuštena ekvivalentna razina buke iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08.00 do 18.00 sati dopušta se prekoračenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A).

Pri obavljanju građevinskih radova noću, ekvivalentna razina buke ne smije prijeći vrijednosti iz Tablice 1. članka 5. ovoga Pravilnika.

Za gradilišta unutar zone gospodarske namjene (zona 5.) iz Tablice 1. članka 5. ovoga Pravilnika ekvivalentna razina buke ne smije prijeći utvrđene vrijednosti tijekom dnevnog i noćnog razdoblja.



Iznimno od odredbi stavka 1., 2. i 3. ovoga članka dopušteno je prekoračenje dopuštenih razina buke za 10 dB(A), u slučaju ako to zahtijeva tehnološki proces u trajanju do najviše jednu (1) noć, odnosno dva (2) dana tijekom razdoblja od trideset (30) dana.

O slučaju iznimnog prekoračenja dopuštenih razina buke prema stavku 4. ovoga članka izvođač radova obavezan je pisanim putem obavijestiti sanitarnu inspekciju, a taj se slučaj mora i upisati u građevinski dnevnik.

– Za radove u građevinama s više korisnika osim navedenih mjera u stavcima 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka primjenjuju se i dodatni kriteriji:

U građevinama s boravišnim prostorijama u kojima se boravi i noću, radovi se mogu obavljati isključivo tijekom dnevnog razdoblja.

Dopuštene ekvivalentne razine buke u boravišnim prostorijama stanova iznose 40 dB(A), pri čemu se u razdoblju između 08.00 i 18.00 sati dopušta prekoračenje dopuštenih razina buke za 10 dB.



	<p>NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU ODJEL ZA ISPITIVANJE ZRAKA, TLA I BUKE ODSJEK ZA MJERENJE BUKE, MIKROKLIME I ZAŠTITA NA RADU (Tel: 021/401 173)</p>	<p>Oznaka: 58/1-16</p>	<p>17025·HAA  1166</p>
	<p>IZVJEŠTAJ O MJERENJU BUKE OKOLIŠA Lučka uprava Ploče - TRT</p>	<p>Datum: 20.12. '16.</p>	<p>Stranica: 4/8</p>

3 IZVORI BUKE

- Brod MB Opuzen sa dizalicom „Demag“ 20 tona



1 . Slika broda „MB Opuzen“ sa dizalicom

	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU ODJEL ZA ISPITIVANJE ZRAKA, TLA I BUKE ODSJEK ZA MJERENJE BUKE, MIKROKLIME I ZAŠTITA NA RADU (Tel: 021/401 173)	Oznaka: 58/1-16	
	IZVJEŠTAJ O MJERENJU BUKE OKOLIŠA Lučka uprava Ploče - TRT	Datum: 20.12. '16.	Stranica: 5/8

4 REZULTATI MJERENJA BUKE

Snimana su tri uzorka buke u trajanju od po 5 minuta. Dobivene su sljedeće razine buke:

MJERENJE OBAVLJENO 05.06.2016.

B1 - Okoliš zgrade RVI, ul. kralja Petra Svačića 3, Ploče

(N 43° 02' 56,5" ; E 017° 26' 06,6")

Rezidualna ekvivalentna razina buke okoliša – specifični izvori buke ne rade

Dobivena razina buke je posljedica bližih i daljih izvora buke, raznih aktivnosti na autobuskom kolodvoru, ...)



Vrijeme mjerenja	dan, večer	noć
L_{Aeq} dB(A)	57,0	45,2

Specifična ekvivalentna razina buke okoliša - specifični izvori buke rade

Radovi se ne izvode za period noći / od 23.00 do 7.00.

Dobivena razina buke je posljedica bližih i daljih izvora buke, raznih aktivnosti na autobuskom kolodvoru te rada promatranih specifičnih izvora buke (jaružanje dna na potrebnu dubinu)

Vrijeme mjerenja	dan, večer
L_{Aeq} dB(A)	57,0

	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU ODJEL ZA ISPITIVANJE ZRAKA, TLA I BUKE ODSJEK ZA MJERENJE BUKE, MIKROKLIME I ZAŠTITA NA RADU (Tel: 021/401 173)	Oznaka: 58/1-16	
	IZVJEŠTAJ O MJERENJU BUKE OKOLIŠA Lučka uprava Ploče - TRT	Datum: 20.12. '16.	Stranica: 6/8



B2– U blizini izvođenja radova, jaružanje dna na potrebnu dubinu

Radovi se ne izvode za period noći / od 23.00 do 7.00.

(N 43° 01' 52,2" ; E 017° 25' 28,7")

Dobivena razina buke je za vrijeme rada jaružanje dna na potrebnu dubinu

Vrijeme mjerenja	dan, večer
L_{Aeq} dB(A)	61,0

	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU ODJEL ZA ISPITIVANJE ZRAKA, TLA I BUKE ODSJEK ZA MJERENJE BUKE, MIKROKLIME I ZAŠTITA NA RADU (Tel: 021/401 173)	Oznaka: 58/1-16	
	IZVJEŠTAJ O MJERENJU BUKE OKOLIŠA Lučka uprava Ploče - TRT	Datum: 20.12. '16.	Stranica: 7/8

MJERENJE OBAVLJENO 08.12.2016.

B1 - Okoliš zgrade RVI, ul. kralja Petra Svačića 3, Ploče

(N 43° 02' 56,5" ; E 017° 26' 06,6")

Rezidualna ekvivalentna razina buke okoliša (radovi na TRT završeni)

Dobivena razina buke je posljedica bližih i daljih izvora buke, raznih aktivnosti na autobuskom kolodvoru, ...)

Vrijeme mjerenja	dan, večer	noć
L_{Aeq} dB(A)	58,0	44



B2 – Na terminalu za rasute terete - mol

Radovi na TRT su završeni.

(N 43° 01' 52,2" ; E 017° 25' 28,7")

Dobivena rezidualna razina buke

Vrijeme mjerenja	dan, večer
L_{Aeq} dB(A)	44,0

	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU ODJEL ZA ISPITIVANJE ZRAKA, TLA I BUKE ODSJEK ZA MJERENJE BUKE, MIKROKLIME I ZAŠTITA NA RADU (Tel: 021/401 173)	Oznaka: 58/1-16	
	IZVJEŠTAJ O MJERENJU BUKE OKOLIŠA Lučka uprava Ploče - TRT	Datum: 20.12. '16.	Stranica: 8/8

5. ZAKLJUČAK

Ocjenska ekvivalentna razina buke okoliša koja potječe od buke gradilišta na izgradnji terminala rasutih tereta u luci Ploče, a izmjerena u vanjskom prostoru na lokacijama:

B1 – Okoliš zgrade RVI, ul. kralja Petra Svačića 3, Ploče
 (N 43° 02' 56,5" ; E 017° 26' 06,6")

B2– U blizini izvođenja radova, jaružanje dna na potrebnu dubinu
 (N 43° 01' 52,2" ; E 017° 25' 28,7")

ne prelazi propisane razine buke te **udovoljava** uvjetima za buku za dan, večer i za noć prema Članku 5. Tablica 1, te Članku 6., Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).

Ispitivanje obavio:

Bernad Andrić dipl. inž.

Voditelj Odjela:

Mr. sc. Nenad Periš, dipl. inž.